



Figura 6 dettaglio foto 6 del fascicolo fotografico
 Ulteriore ingrandimento della ruota anteriore sinistra che mostra la rottura del cerchione in lega leggera cui si accenna sopra.



Figura 7 ingrandimento della foto 6 del fascicolo fotografico - cerchione

Ulteriori tracce non sono rilevabili in quanto il veicolo ha preso fuoco nell'urto contro la Jeep.

Sopralluogo sul posto teatro del sinistro.

In occasione del sopralluogo sul posto sono state verificate le condizioni dei luoghi ed il tipo di strada sul quale è accaduto il sinistro, vengono confermate le condizioni già rilevate in occasione dell'intervento da parte degli operanti.