

In prossimità del civico mi trovavo una moto di traverso e per evitare l'urto sterzavo sulla destra e finivo contro un'auto in sosta sul margine destro.....

3.SVOLGIMENTO DELLE OOPP

Lo scrivente si è recato presso l'Autosoccorso ricoverata in sequestro amministrativo la motocicletta mentre la Ford Focus non era sotto sequestro al momento della presente consulenza. La moto presenta danni sia sul lato sinistro che sul lato destro. Sul lato sinistro in quanto ha terminato la corsa coricata su questo lato. Sono interessanti le deformazioni visibili sul lato destro che è quello oggetto di impatto contro la Focus.

Analisi della Kawasaki.

Di interesse particolare sul lato destro della moto sono: il distacco della parte terminale del supporto pedalina passeggero e quello della pedalina guidatore. Sono inoltre state rilevate delle tracce di vernice presenti sul carter motore sul quale è stata rilevata una patina verosimilmente dovuta al distacco della vernice di parti di carrozzeria della Focus asportate dalla moto.