



Figura 3 rottura supporto pedivella guidatore lato dx

Sul lato sinistro della moto sono presenti le tracce date dallo strisciamento a terra nella fase terminale del percorso.



Figura 4 tracce di strisciamento a terra lato sx