



Figura 5 tracce di strisciamento a terra lato sx

Gli pneumatici della moto appaiono in discreto stato d'uso.

#### Analisi della Ford Focus

Per lo specchietto retrovisore esterno sinistro della Ford Focus si vede dalle foto degli operanti che è distaccato, quindi verosimilmente si è danneggiato a seguito dell'urto con la moto; ciò lo si deduce in quanto non può essersi danneggiato a seguito dell'urto secondario contro la Jeep poiché tale urto non ha coinvolto la fiancata sinistra della Ford.

Anche il danno visibile al cerchione non sembra, a parere dello scrivente, essere riferibile all'urto secondario ma piuttosto all'urto contro le strutture metalliche della parte destra della moto (pedaline passeggero e conducente).