



Figura 8 luogo visto nel senso di percorrenza dei veicoli

Ulteriore considerazione che avvalorata la tesi di un urto avvenuto tra la parte laterale/anteriore sinistra Ford e la parte destra della moto è il fatto che la vittima ha subito la sub-amputazione della gamba destra, mentre la moto è poi scivolata a terra sul lato sinistro; ciò significa che il trauma per la gamba è avvenuto con la moto in assetto con la gamba dx della vittima compressa tra la moto e l'autoveicolo.

Analisi delle foto fatte dagli operanti intervenuti dopo il sinistro.

Da fascicolo fotografico si estraggono le seguenti foto: